


2 LI MANTAR BARIYER HIDROLİK TIP



General Notes

* MANTAR BARIYERLER GRUP HALİNDE BİR BÜTÜN OLARAK İNİP KALKMALIDIR.

* MANTAR BARIYER DUBALARI PASLANMAZ. VE ISIL İŞLEME TABİ TUTULMALIDIR.

* MANTAR BARIYERLER HEM UZAKTAN KUMANDA, HEMDE KABLOLU BUTON KONTROLLÜ OLMALIDIR.

* MANTAR BARIYERLER EL POMPASI İLE ARIZA DURUMUNDA İNDİRİLİP KALDIRILABİLMELİDİR. GÜVENLİĞİ AKSATMAMALIDIR.

* MANTAR BARIYERLERDE İKİ ADET FOTOSEL GÜVENLİK SENSÖR TAKIMI OLMALIDIR.

Mak.Y.Müh.Serhat TAŞKIRAN

No.	Revision/Issue	Date

Firm Name and Address

Project Name and Address

2'Lİ GRUP HİDROLİK YÜKSEK GÜVENLİK MANTAR BARIYER SİSTEMİ

Project	0001	Sheet
Date		
Scale		